

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 6 月 19 日

リコール届出番号	外 - 2197	リコール開始日：平成 27 年 6 月 19 日		
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位 (部品名)	原動機冷却装置 (冷却ファン)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却ファンの制御基盤に不良品が組み付けられているため、冷却水温が上昇しても、冷却ファンのモーターに電流が流れず、冷却ファンが作動しないことがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンがオーバーヒートする、又は、制御基盤が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、良品の制御基盤が組み付けられている冷却ファンと交換する。			
不具合件数	3 件	事故の有無	3 件 (火災)	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2197のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	GH-D2BRV	「407」	VF36EXFVJ21277649～VF36EXFVJ21423255 平成17年6月15日～平成18年3月13日	492台	
	GH-D2CPV	「407 クーペ」	VF36JXFVJ21429041～VF36JXFVJ21444193 平成18年5月12日～平成18年5月29日	6台	
	GH-D2V	「407」	VF36DXFVJ21275752～VF36DXFVJ21422470 平成17年6月15日～平成18年3月13日	447台	
合計	計3型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成17年6月15日～平成18年5月29日	945台	

【備考】 本件は、平成19年2月8日付け「届出番号外 - 1380」で届出を行った際の対象車両に漏れがある事が判明したため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。