

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 6月25日

リコール届出番号	3596	リコール開始日	平成27年 6月26日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	床下補強板		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ニスモ仕様車の床下補強板において、組付け作業が不適切なため、組付けボルトの締付けが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等により当該ボルトが緩むおそれがあり、最悪の場合、床下補強板が脱落して、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該組付けボルトを新品と交換し、適切に締め付ける。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3596のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-E12	「ノート」	E12-300102~E12-326562 平成26年9月23日~平成27年1月19日	1,589	NISMO
	DBA-E12 改		E12-950001~E12-951881 平成26年9月23日~平成27年1月22日	1,363	NISMO S
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年9月23日~平成27年1月22日	(計2,952台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。