

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 27 年 6 月 30 日

リコール届出番号	外-2199	リコール開始日	平成 27 年 7 月 1 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプリレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の燃料ポンプリレーにおいて、当該リレーの耐熱性が低いため、エンジンルーム内の熱により、リレー内部で接触不良が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の燃料ポンプリレーを新設する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2199 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36	「ジープ・グランドチェロキー」	1J4R25GG6BC559811～1J4R25GG5BC741578 平成23年01月18日～平成23年11月29日	259台	
	ABA-WK36A	「ジープ・グランドチェロキー」	1J4R25GG2BC537031～1J4R25GG6BC685683 平成22年12月18日～平成23年10月22日	126台	
	(2型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年12月18日～平成23年11月29日	(計385台)	