

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 7月 2日

リコール届出番号	3589	リコール開始日	平成27年 7月 3日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	横滑り防止装置（エンジン制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>アイドリングストップ無車のエンジン制御コンピュータにおいて、プログラムが不適切なため、横滑り防止装置の作動時に、エンジン出力が抑制されない。そのため、ブレーキ制動力調整による制御は行わないもの、走行安定性を損なうおそれがある。</p> <p>横滑り防止装置：車両の横滑りや駆動輪の空転を検知し、エンジン出力抑制およびブレーキ制動力調整により、自動的に走行安定性の向上や駆動輪の空転の抑制を行なう装置。</p>		
改善措置の内容	全車両、当該エンジン制御コンピュータを対策プログラムに修正する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3589のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-C26	「セレナ」	C26-080003～C26-084063 平成25年12月12日～平成27年4月17日	4,032	アイドリングストップ無車
	DBA-NC26		NC26-020008～NC26-025262 平成25年12月12日～平成27年4月16日	1,550	
スズキ	DBA-SC26	「ランディ」	C26-905001～C26-905361 平成26年1月14日～平成27年4月17日	361	
	DBA-SNC26		NC26-904002～NC26-904362 平成26年1月14日～平成27年4月13日	113	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月12日～平成27年4月17日	(計6,056台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。