

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年7月2日

リコール届出番号	外-2198	リコール開始日	平成27年7月3日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングギヤボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	かじ取り装置において、ステアリングギヤボックスを車体に固定するボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ステアリングギヤボックスが車体から外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボルトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2198のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スマート	ABA-451380	「フォーツークーペ」	WME4513802K767258～WME4513802K819447 平成26年3月14日～平成26年11月10日	247	右ハンドル
	CBA-451332	「フォーツークーペターボ」	WME4513322K767943～WME4513322K776224 平成26年3月17日～平成26年4月21日	5	
	CBA-451432	「フォーツークーペターボ」	WME4514322K772134～WME4514322K808366 平成26年4月12日～平成26年9月10日	12	
	ZAA-451390	「フォーツークーペEV」	WME4513902K795260～WME4513902K818583 平成26年6月24日～平成26年11月6日	205	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年3月14日～平成26年11月10日	(計469台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。