

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年7月7日

リコール届出番号	3575	リコール開始日	平成27年7月8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位 (部品名)	走行装置(前輪ホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントローダが装着されている農耕トラクタの前輪ホイールにおいて、ホイールの取付ボルトの選定が不適切なため、平座金とボルトの隙間が大きく、締め付け時に平座金が同期して回らず、ばね座金が平座金の面荒れを発生させるところがある。そのため、当該ボルトの締付力が低下し、ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、ホイールに過大な力が加わり、亀裂が生じ、最悪の場合、作業中にホイールが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントローダの装着の有無を確認し、装着機については、ホイールを点検し、ホイールに亀裂があるものは、ホイールを交換するとともに取付ボルトを対策品に交換し、正規トルクで締付ける。また、ホイールに亀裂がないものは、取付ボルトを対策品に交換のうえ正規のトルクで締付ける。		
不具合件数	15件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.3575のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	KTA	「KT20PC」	KTA-11124~KTA-16767 KTA-30005~KTA-31229 平成14年9月5日~平成17年4月28日	321	
	KTB	「KT24PC」	KTB-10678~KTB-14626 KTB-30007~KTB-32144 平成14年9月9日~平成17年5月25日	666	
	KTC	「KT27PC」	KTC-10397~KTC-12422 KTC-30001~KTC-30342 平成14年9月10日~平成17年4月25日	295	
		「KT30J」	KTC-10005~KTC-12436 KTC-30003~KTC-30349 平成14年4月2日~平成17年5月27日	603	
	SA-KTD	「KT210PC」	KTD-10202~KTD-12340 平成17年7月14日~平成19年5月30日	229	
	SA-KTE	「KT230PC」	KTE-10629~KTE-15807 平成17年7月15日~平成19年5月31日	325	
		「KT250PC」	KTE-10728~KTE-15808 平成17年7月14日~平成19年5月31日	625	
	SA-KTF	「KT280PC」	KTF-10123~KTF-12930 平成17年7月11日~平成19年5月29日	280	
		「KT280J」	KTF-10014~KTF-12954 平成17年4月18日~平成19年5月31日	315	
		「KT300」	KTF-10013~KTF-12909 平成17年4月22日~平成19年5月28日	230	
		「T240DPC」	KTF-10924~KTF-12962 平成18年10月4日~平成19年5月31日	382	
(計6型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年4月2日~平成19年5月31日	(計 4271台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。