

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年7月7日

リコール届出番号	3600	リコール開始日	平成27年 7月 8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの制動装置において、ブレーキロッドの形状が不適切なため、当該ロッドとクラッチハウジングケース及びパワーステアリング配管との隙間が狭いものがある。そのため、ブレーキペダルの遊び調整を行うと、隙間がさらに狭くなり、制動装置を作動させると、ブレーキロッドとクラッチハウジングケース及びパワーステアリング配管が接触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキロッドを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.3600のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	XDN-SL1C	「SL54」	SL1C-10046～SL1C-10207 平成26年10月28日～平成26年12月1日	68	
		「SL60」	SL1C-10045～SL1C-10211 平成26年10月28日～平成26年12月2日	49	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月28日～平成26年12月2日	(計117台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。