

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 7 月 9 日

リコール届出番号	3599	リコール開始日	平成 27 年 7 月 9 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	かじ取装置（電動パワーステアリングギヤ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリングギヤにおいて、操舵力を検出するトルクセンサーと電気配線の接続部の端子かしめ方法が不適切なため、導通不良が発生するものがある。そのため、警告灯が点灯してパワーステアリングのアシスト機能が停止し、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングギヤを良品に交換する。		
不具合件数	125 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3599 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-Z21A	「コルト」	Z21A-0701194～Z21A-0804124 平成 22 年 7 月 5 日～平成 24 年 6 月 8 日	10,645 台	
	DBA-Z22A		Z22A-0700400～Z22A-0801172 平成 22 年 7 月 5 日～平成 24 年 6 月 8 日	2,651 台	
	DBA-Z21W		Z21W-0700488～Z21W-0801562 平成 22 年 7 月 5 日～平成 24 年 6 月 7 日	4,088 台	
	DBA-Z22W		Z22W-0700241～Z22W-0800503 平成 22 年 7 月 5 日～平成 24 年 6 月 8 日	1,168 台	
	DBA-Z23W		Z23W-0700188～Z23W-0800610 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 6 月 6 日	1,451 台	
	DBA-Z24W		Z24W-0700121～Z24W-0800214 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 5 月 11 日	241 台	
	CBA-Z27AG		Z27A-0700207～Z27A-0800876 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 6 月 5 日	1,567 台	
(計 7 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 7 月 5 日～平成 24 年 6 月 8 日	(計 21,811 台)		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の納入期間	対象数	備考
電動パワーステアリングギヤ	4410A084	平成 22 年 8 月 26 日～平成 25 年 2 月 25 日	91 個	CBA-Z27AG
	MN125865	平成 22 年 7 月 10 日～平成 25 年 3 月 22 日	432 個	DBA-Z21A, DBA-Z21W, CBA-Z22A, DBA-Z22A, DBA-Z22W, DBA-Z23A, DBA-Z23W, CBA-Z24A, DBA-Z24A, CBA-Z24W, DBA-Z24W
	MN125866	平成 22 年 10 月 27 日～平成 25 年 3 月 27 日	79 個	DBA-Z24A, CBA-Z24W, DBA-Z24W
	MN125872	平成 22 年 10 月 27 日～平成 25 年 3 月 12 日	28 個	CBA-Z27A, CBA-Z27W, CBA-Z27WG
	MR961671	平成 22 年 8 月 16 日～平成 25 年 1 月 23 日	192 個	ABA-Z23A UA-Z25A, CBA-Z25A,
	MR961672	平成 22 年 11 月 5 日～平成 25 年 2 月 14 日	2 個	UA-Z27A, CBA-Z27A
	MR961673	平成 22 年 8 月 3 日～平成 24 年 12 月 24 日	32 個	UA-Z26A, CBA-Z26A,
	MR961674	平成 22 年 8 月 5 日～平成 24 年 11 月 16 日	10 個	UA-Z28A, CBA-Z28A
		合計	(計 866 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。