

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42353
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成27年7月10日

リコール届出番号	外-2205	リコール開始日	平成27年7月13日
届出者の氏名又は名称	McLaren Automotive Asia Pte Ltd Regional Director Asia Pacific David McIntyre	製作国：イギリス 製作者名：McLaren Automotive 問合せ先： McLaren 東京 TEL03-5914-1966 McLaren 大阪八光TEL06-6714-7888	
不具合の部位	制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキ用キャリパ取付けボルトに緩み止め防止剤の塗布が不十分なため、当該ボルトが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にキャリパにガタが生じて異音が発生し、最悪の場合、当該ボルトが脱落して、駐車ブレーキの制動力が不足するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキ用キャリパ取付けボルトの締め付けトルクを点検し、トルク不足のものは当該ボルト及びブラケットを交換し、規定量の緩み止め防止剤を塗布して、規定トルクで締め付ける。また、適正な締め付けトルクで締め付けられている場合であっても、当該ボルトに規定量の緩み止め防止剤を塗布し、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。・ 自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり使用者の特定が出来ている為、日整連発行の機関紙には掲載しない。・ 改善実施済車：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2205のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
マクラーレン	ABA- MP4-12C	「マクラーレン MP4-12C」	SBM11AAE6CW000501～ SBM11AAF5DW002752 (平成24年2月14日～ 平成25年8月2日)	65台	
マクラーレン	ABA- MP4-12CS	「マクラーレンMP4-12C スパイダー」	SBM11BAE0DW002025～ SBM11BAEXDW002727 (平成24年12月28日～ 平成25年7月5日)	35台	
	(2型式)	(2車種)	(輸入期間全体の範囲) (平成24年2月14日～ 平成25年8月2日)	(計100台)	