

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 7 月 17 日

リコール届出番号	外 - 2184	リコール開始日	平成 27 年 7 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ボーマク ゲーエムベーハー社 社長 ヨルク ウンガー	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ボーマク ゲーエムベーハー社 問い合わせ先：コベルコ建機株式会社 TEL 082-943-5284	
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロード・ローラにおいて、車体屈折部に配索したワイヤハーネスを保護するゴム製保護マットの結束バンドによる締め付けが不適切なため、車体屈折操作時のワイヤハーネスの可動性が損なわれているものがある。そのため、当該ハーネスに無理な力が加わり、そのままの状態で使用を続けると、ハーネスが損傷し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止、ブレーキが作動しなくなる等の不具合が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイヤハーネス部の結束バンド及びゴム製保護マットを取外す。また、全車両点検し、ワイヤハーネスに損傷がある場合はワイヤハーネスを新品に交換する。		
不具合件数	17 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、コンソール左側面のシリアルナンバープレート付近に外-2184 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ボーマク	-	「BW131ACW-2」	751750111780 ～ 751750111994 平成 18 年 05 月 17 日 ～ 平成 19 年 10 月 02 日	215	
		「BW131ACW-3」	751750151001 ～ 751750151196 平成 19 年 07 月 25 日 ～ 平成 22 年 01 月 08 日	196	
			861750191001 ～ 861750191120 平成 21 年 12 月 10 日 ～ 平成 24 年 09 月 20 日	119	
		「BW131AD-2」	751750101531 ～ 751750101550 平成 18 年 06 月 23 日 ～ 平成 19 年 10 月 10 日	20	
		「BW131AD-3」	751750141001 ～ 751750141020 平成 19 年 11 月 05 日 ～ 平成 21 年 01 月 28 日	20	
			861750181001 ～ 861750181006 平成 21 年 12 月 10 日 ～ 平成 23 年 09 月 21 日	3	
計 1 型式	計 4 車種	(輸入 (製作) 期間全体の範囲) 平成 18 年 05 月 17 日 ～ 平成 24 年 09 月 20 日		計 573 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。