


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

改善前	改善後
	
ゴム製保護マット	結束バンド

ロード・ローラにおいて、車体屈折部に配索したワイヤハーネスを保護するゴム製保護マットの結束バンドによる締め付けが不適切なため、車体屈折操作時のワイヤハーネスの可動性が損なわれているものがある。そのため、当該ハーネスに無理な力が加わり、そのままの状態で使用を続けると、ハーネスが損傷し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止、ブレーキが作動しなくなる等の不具合が発生するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ワイヤハーネス部の結束バンド及びゴム製保護マットを取外す。また、全車両点検し、ワイヤハーネスに損傷がある場合はワイヤハーネスを新品に交換する。

識別：ゴム製保護マットが取り外されていることにより識別する。