

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 7月 17日

リコール届出番号	3607	リコール開始日	平成27年 7月 17日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康		問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122
不具合の部位(部品名)	作業装置 (サスペンションロック用油圧シリンダ作動用バルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールクレーンにおいて、製造工程が不適切なため、サスペンションロック用油圧シリンダを作動させるバルブの取付ボルトの締付トルクが不足しているものがある。そのため、走行中の振動により取付ボルトに緩みが生じ、そのままの状態で使用を続けると、バルブの取付部より作動油が漏れ、最悪の場合、当該作動油がステアリング機構にも使用されていることから、走行中、操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、正規締付トルクで締め付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.3607」のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	WDR-KRC013	「カトウ KRM-13H(M) 型ラフター」	KRC013-0418 ~ KRC013-0608 平成26年10月23日～平成27年5月14日	179台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成26年10月23日～平成27年5月14日	(計179台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。