

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42354
 国土交通省 ホームページアドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年7月29日

リコール届出番号	3616	リコール開始日	平成27年7月29日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 執行役社長 辻本 雄一	問合せ先：株式会社日立建機カミーノ 品質保証センタ Tel : 0237-48-2640	
不具合の部位(部品名)	①動力伝達装置(アンロードバルブ) ②電気装置(ワイヤハーネス) ③動力伝達装置(走行モータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>ロード・ローラにおいて、</p> <p>①牽引時に使用するアンロードバルブの設計評価が不適切なため、走行時の油圧負荷がかかることにより、バルブ内のボールシートが変形することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボールの固定力が小さくなり、走行時の振動等によりバルブのレバーが意図せず動き、最悪の場合、走行中、アンロードバルブが全開になり、走行モータに油圧がかからず走行不能となるおそれがある。</p> <p>②ワイヤハーネスの製造指示が不適切なため、ハーネス内の電線がねじれているものがある。そのため、左右ステアリング操作を繰り返しをおこなうと、当該ハーネス内で電線同士が接触して断線し、最悪の場合、エンジンが始動できない、前照灯の不点灯、意図せず駐車ブレーキが作動する等の不具合が発生するおそれがある。</p> <p>③後輪走行モータの取付部のボルト座面の塗装指示が不適切なため、塗膜が潰れてボルトの締結力が低下することがある。そのため、走行時の振動により当該ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが脱落し、最悪の場合、走行モータが外れて走行不能となるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、</p> <p>①アンロードバルブを対策品に交換する。 ②対策品のワイヤハーネスを取付ける。 ③後輪走行モータの締結ボルト座面の塗膜を除去し、ボルトを新品に交換する。</p>		
不具合件数	①36件 ②29件 ③4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話、またはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、計器盤左側面にステッカー(No.3616)を貼る。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	-	「ZC35C」	HCMTCAA0A00033101～HCMTCAA0A00033423 平成22年5月20日～平成25年3月19日	284台	①②
住友	-	「HW30VWH-3」	HCMTCAA0E00033118～HCMTCAA0A00033406 平成22年08月20日～平成25年01月26日	39台	①②
日立	-	「ZC35T」	HCMTDAA0H00033101～HCMTDAA0C00033120 平成22年7月30日～平成24年5月15日	18台	①②
住友	-	「HW30VSH-3」	HCMTDAA0C00033108～HCMTDAA0T00033121 平成22年11月30日～平成24年6月15日	3台	①②
日立	-	「ZC50C」	HCMTCBA0K00033101～HCMTCBA0C00033434 平成22年5月20日～平成25年3月4日	301台	①②
住友	-	「HW41VWH-3」	HCMTCBA0E00033108～HCMTCBA0J00033438 平成22年7月6日～平成25年3月12日	37台	①②

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号	リコール対象車の台数	備 考
日立	-	「ZC50T」	HCMTDBA0C00033101～HCMTDBA0T00033111 平成22年9月8日～平成24年6月29日	11台	①②
住友	-	「HW41VSH-3」	HCMTDBA0P00033112 平成24年7月2日	1台	①②
日立	-	「ZC35C-3」	HCMTCCA0L00034102～HCMTCCA0L00034455 平成25年3月28日～平成26年10月30日	323台	①③
住友	-	「HW30VWH-5」	HCMTCEA0A00034143～HCMTCEA0J00034445 平成25年6月13日～平成26年10月23日	31台	①③
日立	-	「ZC35T-3」	HCMTDCA0E00034102～HCMTDCA0C00034120 平成25年7月22日～平成26年10月1日	14台	①
住友	-	「HW30VSH-5」	HCMTDEA0V00034106～HCMTDEA0J00034118 平成26年3月11日～平成26年9月1日	5台	①
日立	-	「ZC50C-3」	HCMTGDA0J00034102～HCMTGDA0P00034534 平成25年3月25日～平成26年10月31日	393台	①③
住友	-	「HW41VWH-5」	HCMTCFA0K00034143～HCMTCFA0A00034505 平成25年6月25日～平成26年9月30日	40台	①③
日立	-	「ZC50T-3」	HCMTDDA0V00034102～HCMTDDA0E00034123 平成25年6月17日～平成26年10月30日	17台	①
住友	-	「HW41VSH-5」	HCMTDFA0C00034118 平成26年9月3日	1台	①
	(計1型式)	(計16車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月20日～平成26年10月31日	(計1518台)	①1518台 ②694台 ③787台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。