

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成27年8月3日

スター電器製造株式会社による自主回収の実施について

スター電器製造株式会社から、販売したジャンプスターター「リ・ボルターVLB-400S」について、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主回収を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主回収開始日	平成27年8月4日
不具合の内容	ジャンプスターター「リ・ボルター VLB-400S」において、製造工程でバッテリー内部に微細な導電性異物が付着した可能性があり、この導電性異物がバッテリー内部で微短絡(ショート)状態となり、外部からの振動や衝撃等により、電芯部で内部短絡(ショート)を引き起こし、発火に至ったと思われる。
改善の内容	販売を中止し、当該製品を回収させていただきます。
クレーム件数	2件
事故の有無	保管中の自然発火事故2件
使用者に周知させるための措置	・販売ルートに基づくユーザーへの書面配布及び連絡等により告知する。 ・弊社ホームページに掲示する。

対象の製品名	品番	自主回収対象製品の販売期間	自主回収対象数	備考
Li・VOLTOR(リ・ボルター)	VLB-400S	2014年1月～2015年6月	6,842台	
合 計			6,842台	

問い合わせ先

スター電器製造株式会社

神奈川県藤沢市南藤沢 17-15 三井住友海上藤沢ビル 3F

TEL : 0800-222-5880 (通話無料)

受付時間 : 9:00～17:00 (土日祝日を除く)