

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 8 月 18 日

リコール届出番号	外-2177	リコール開始日	平成 27 年 8 月 18 日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 牧野 一夫 製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120		
不具合の部位	制動装置（駐車ブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動駐車ブレーキの制御プログラムが不適切なため、駐車ブレーキの作動若しくは解除時に、電動パーキングユニットにおける駐車ブレーキのケーブル巻き取り値に誤差が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、制御プログラムがエラー状態となり、駐車ブレーキが作動または解除できなくなるほか、解除時に駐車ブレーキが半締結状態となり、そのまま走行を続けると、駐車ブレーキが引きずりをおこし、ブレーキシューが加熱され、最悪の場合、ブレーキシューが剥がれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動駐車ブレーキの制御プログラムを対策したプログラムに書き換える。また、ブレーキシューの状態を点検し、ブレーキシューが破損しているものは良品に交換する。		
不具合件数	国内：45件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報、国土交通省からの指摘、および、イタリア本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2177 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	ABA-MQP38A	「クアトロポルテ」	ZAMPP56J001069934～ZAMPP56J001151519 (平成 25 年 4 月 16 日～平成 27 年 4 月 14 日)	271 台	
	ABA-MQP30AA		ZAMRR56J001075379～ZAMRR56J001148050 (平成 25 年 7 月 17 日～平成 27 年 3 月 4 日)	89 台	
	ABA-MQP30A		ZAMRP56J001077198～ZAMRP56J001145654 (平成 25 年 7 月 20 日～平成 27 年 3 月 4 日)	303 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	ABA-MG30AA	「ギブリ」	ZAMRT57J001081663～ZAMRT57J001153323 (平成25年10月9日～平成27年4月14日)	197台	
	ABA-MG30A		ZAMRS57J001081653～ZAMRS57J001153326 (平成25年10月9日～平成27年4月14日)	624台	
	ABA-MG30B		ZAMSS57C001091106～ZAMSS57J001153319 (平成26年1月26日～平成27年4月14日)	479台	
	(計6型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成25年4月16日～平成27年4月14日	(計1,963台)	