

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 8 月 27 日

リコール届出番号	3622	リコール開始日	平成 27 年 8 月 27 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	制動装置（駐車用ブレーキケーブル）及び燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	過給機付車両の駐車用ブレーキケーブルにおいて、組付作業が不適切なため、右側駐車用ブレーキケーブルと燃料タンクが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料タンクのコーティングが剥がれ、本体が腐食し、最悪の場合、穴が開いて、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側駐車用ブレーキケーブルを新品に交換する。また、燃料タンクを点検し、駐車用ブレーキケーブルとの干渉痕が確認された場合は、燃料タンクも新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3622 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-CZ4A	「ランサーエボリューション」	CZ4A-0700691～CZ4A-0800301 平成 26 年 1 月 30 日～平成 26 年 8 月 28 日	382 台	過給機付車
	CBA-CX4A	「ギャラン」	CX4A-0800281～CX4A-0900207 平成 26 年 1 月 30 日～平成 26 年 8 月 4 日	53 台	
	CBA-CY4A		CY4A-1000299～CY4A-1100210 平成 26 年 1 月 31 日～平成 26 年 8 月 4 日	51 台	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 1 月 30 日～平成 26 年 8 月 28 日	(計 486 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。