

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年9月10日

リコール届出番号	3635	リコール開始日	平成27年9月11日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則		問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182
不具合の部位(部品名)	操縦装置(ワイパースイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイパースイッチにおいて、製造が不適切なため、接点部にグリスが塗布されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点部の摺動抵抗が大きくなり接点に変形し、最悪の場合、導通不良となりワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパースイッチの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	生産工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3635のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	EBD-S321V HBD-S321V	「ハイゼット」	S321V-0262082～S321V-0262990 平成27年7月29日～平成27年8月5日	776	リヤワイパー装着車が対象
	EBD-S331V HBD-S331V		S331V-0139299～S331V-0139718 平成27年7月29日～平成27年8月5日	364	
	ABA-S321G ABA-S331G	「アトレー ワゴン」	S321G-0063851～S321G-0063897 平成27年7月29日～平成27年8月5日	43	
			S331G-0028467～S331G-0028500 平成27年7月29日～平成27年8月5日	32	
スバル	EBD-S321B EBD-S331B	「サンバー」	S321B-0010294～S321B-0010310 平成27年7月29日～平成27年7月30日	5	
			S331B-0010085～S331B-0010098 平成27年7月29日～平成27年7月30日	3	
	ABA-S321N ABA-S331N	「ディアス」	S321N-0002887～S321N-0002889 平成27年7月29日～平成27年7月30日	2	
			S331N-0002882 平成27年7月29日	1	
トヨタ	EBD-S321M EBD-S331M HBD-S331M	「ピクシス バン」	S321M-0013591～S321M-0013665 平成27年7月29日～平成27年8月5日	69	
			S331M-0008592～S331M-0008640 平成27年7月29日～平成27年8月5日	46	
	(計13型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年7月29日～平成27年8月5日	(計 1,341 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。