

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年9月9日

リコール届出番号	3637	リコール開始日	平成27年9月10日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジン制御用コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御用コンピュータにおいて、排気ガス再循環(EGR)バルブの制御プログラムが不適切なため、アクセルペダルの操作を繰り返すと、制御指示に対しEGRバルブの開度がずれて閉じなくなることがある。そのため、排気ガスが常時循環してエンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	他社および市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3637のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-M600S	「ブーン」	M600S-0005737～M600S-0006650 平成26年4月7日～平成27年3月16日	914	
	DBA-M610S		M610S-0001423～M610S-0001601 平成26年4月8日～平成27年3月16日	179	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年4月7日～平成27年3月16日	(計 1,093 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。