

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42354	
アドレス	: http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 9 月 17 日

リコール届出番号	3636	リコール開始日	平成 27 年 9 月 17 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機（エンジン制御用コントロールユニット（エンジンECU））		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンECUの制御プログラムにおいて、アイドリング時の空気量を補正する学習上限値の設定が不適切なため、カーボンがスロットルバルブに堆積した場合に、アイドリング時の空気量が不足するものがある。そのため、アイドリング回転付近でエンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUのプログラムを対策品に書き替える。		
不具合件数	98件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3636 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CV5W	「デリカ」	CV5W-0000202～CV5W-1000968 平成 19 年 1 月 16 日～平成 27 年 3 月 7 日	97,957 台	
	DBA-CV4W		CV4W-0400101～CV4W-0603626 平成 21 年 12 月 19 日～平成 23 年 12 月 1 日	8,325 台	
	DBA-CW5W	「アウトランダー」	CW5W-0000202～CW5W-9301970 平成 17 年 10 月 9 日～平成 24 年 9 月 28 日	63,620 台	
	DBA-CW4W		CW4W-0000201～CW4W-5403233 平成 21 年 12 月 18 日～平成 24 年 10 月 1 日	7,457 台	
	DBA-CY4A	「ギャラン」	CY4A-0100201～CY4A-0304077 平成 19 年 8 月 3 日～平成 21 年 12 月 10 日	15,831 台	
	DBA-CX4A		CX4A-0100201～CX4A-0102493 平成 20 年 11 月 12 日～平成 21 年 12 月 10 日	2,292 台	
	(計 6 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 10 月 9 日～平成 27 年 3 月 7 日	(計 195,482 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。