

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 27 年 9 月 18 日

リコール届出番号	外-2230	リコール開始日 : 平成 27 年 9 月 18 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	クラッチ (クラッチマスターシリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧式クラッチのマスターシリンダーにおいて、加工時の内部洗浄が不適切なため、製造時に使用する化学薬品が除去できておらず、ブレーキフルードと化学薬品の混合液がマスターシリンダー内部のアルミ地と化学反応を起こし、ガスの泡が発生するものがある。そのため、発生したガスがマスターシリンダー内部に溜まった状態でクラッチ操作をすると、クラッチが切れない状態となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチシステムを分解、指定の洗浄液で洗浄し、新品のマスターピストンを使って組み立てる。また、マスターシリンダー内部に腐食が見られる場合はマスターシリンダーを正しく洗浄された部品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、フレームネック部分に外-2230 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレーダビッドソン	EBL-FLHL	「ウルトラ リミテッド」	5HD1KELE3FB639111 ~ 5HD1KELE1FB676531 平成27年2月4日~平成27年6月4日	86 台	
ハーレーダビッドソン	EBL-FLHL	「エレクトラグライド ウルトラ クラシック ロー」	5HD1KFLE2FB632642 ~ 5HD1KFLE1FB686739 平成27年1月5日~平成27年6月18日	48 台	
ハーレーダビッドソン	EBL-FLHL	「ウルトラ リミテッド ロー」	5HD1KKLE9FB638804 ~ 5HD1KKLEXFB676316 平成27年1月28日~平成27年6月4日	102 台	
ハーレーダビッドソン	EBL-FLHM	「ストリートグライド スペシャル」	5HD1KRME4FB636675 ~ 5HD1KRME3FB688542 平成27年1月28日~平成27年6月18日	354 台	
ハーレーダビッドソン	EBL-FLHL	「エレクトラグライド ウルトラ クラシック」	5HD1KSLE6FB637531 ~ 5HD1KSLE1FB657833 平成27年1月28日~平成27年6月3日	18 台	
ハーレーダビッドソン	EBL-FLHM	「ロードグライド スペ シャル」	5HD1KTME0FB639117 ~ 5HD1KTMEXFB677101 平成27年2月5日~平成27年6月4日	222 台	

ハーレー ダビッドソン	PXN	「CVO <sup>TM</sup> ストリートグ ライド」	5HD1PXNE0FB954524 ~ 5HD1PXNEXFB962484 平成27年1月26日～平成27年7月21日	198 台	
	計3型 式	計7車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 27 年 1 月 5 日～平成 27 年 7 月 21 日	計1028台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】 本届出は、平成 27 年 5 月 20 日付け「届出番号外-2179」で届出を行った際の対象車両に漏れがあることが判明したため、対象車両を追加するものです。