


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

（ 全車両、対策品の準備に時間を要することから、暫定措置として、運転席用エアバッグインフレーターを新品と交換する。なお、対策品が準備でき次第、インフレーターを対策品と交換する。 ）

注： 内は改善箇所を示す。