

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 10 月 16 日

リコール届出番号	3654	リコール開始日	平成 27 年 10 月 16 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	座席ベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	3 列目左右座席ベルトにおいて、上部アンカー取付けボルトの締付けトルク設定が不適切なため、基準値を下回る締付けトルクで組付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩み、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、3 列目左右座席ベルトの上部アンカー取付けボルトを正規トルク値で締付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3654 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CV5W	「デリカ」	CV5W-1001242～CV5W-1001617 平成 27 年 6 月 3 日～平成 27 年 7 月 27 日	269 台	
	DBA-CV2W		CV2W-1000978～CV2W-1001254 平成 27 年 6 月 3 日～平成 27 年 7 月 27 日	233 台	
	LDA-CV1W		CV1W-1007838～CV1W-1009037 平成 27 年 6 月 3 日～平成 27 年 7 月 28 日	888 台	
	(計3型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 6 月 3 日～平成 27 年 7 月 28 日	(計 1,390 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。