

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月21日

リコール届出番号	3657	リコール開始日	平成27年10月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	車体（ボンネット固定部）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボンネット固定部の車体強度が不足しているため、ボンネット主ロックが解除された状態で高速走行すると、風圧等により副ロック装置取付部が変形することがある。そのため、副ロックの噛み合いが外れて走行中にボンネットが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部位に補強板を取り付ける。なお、補強板の取り付けによる部品同士の干渉を防止するため、副ロック装置を寸法調整品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3657のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS210	「クワン」	GRS210-6000000～GRS210-6017656 平成24年11月28日～平成27年 9月21日	17,516	
	DBA-GRS211		GRS211-6000000～GRS211-6006229 平成24年11月28日～平成27年 9月18日	6,185	
	DBA-GRS214		GRS214-6000000～GRS214-6004875 平成24年11月28日～平成27年 9月17日	4,850	
	DAA-AWS210		AWS210-6000000～AWS210-6096704 平成24年11月28日～平成27年 9月22日	95,313	
	DAA-AWS211		AWS211-6000000～AWS211-6005742 平成26年 6月 3日～平成27年 9月18日	5,663	
	DAA-AWS215		AWS215-6000000～AWS215-6001050 平成26年 6月 3日～平成27年 9月18日	1,039	
	DAA-GWS214		GWS214-6000000～GWS214-6010012 平成25年 7月26日～平成27年 9月18日	9,976	
(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年11月28日～平成27年 9月22日	(計140,542台)		