

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 27 年 10 月 29 日

リコール届出番号	外 - 2206	リコール開始日 : 平成 27 年 10 月 29 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オートモビル・プジョー) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョーコール) (製作者名 : オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-55-4160 シトロエンコール)	
不具合部位 (部品名)	緩衝装置 (ロアアームボルト) および電気装置 (ハーネスサポート)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①フロントサブフレームとロアアームを取り付けているボルトにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ロアアームが外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。 ②バッテリートレイに取り付けているエンジンハーネスを固定するためのハーネスサポートにおいて、製造時に誤った部品が取り付けられているものがあり、ラジエターホースと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ラジエターホースが損傷し、冷却水が漏れ、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートするおそれがある。	
改善措置の内容	①全車両、ボルトを良品に交換する。 ②全車両、ハーネスサポートの形状を確認し、誤品が組み付けられているものはハーネスサポートを修正する。また、ラジエターホースに損傷があるものは、ラジエターホースを新品に交換する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2206のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T9HN02	「308」	VF3LPHNYWES060698～VF3LPHNYWES284549 平成26年9月9日～平成27年2月2日	554台	①554台
	ABA-T9WHN02		VF3LRHNYWES107032～VF3LRHNYWES286202 平成26年9月9日～平成27年2月2日	327台	①327台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シロエン	ABA-B785G01	「C4ビカ」	VF73D5GZTEJ569940～VF73D5GZTFJ534383 平成26年9月9日～平成27年3月21日	173台	①171台 ②171台
	ABA-B7875G01		VF73A5GZTEJ570129～VF73A5GZTFJ549172 平成26年9月9日～平成27年3月28日	355台	①348台 ②351台
合計	計4型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成26年9月9日～平成27年3月28日	1409台	①1400台 ②522台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。