

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年12月10日

改善対策届出番号	483	改善対策開始日	平成27年12月11日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	ドアサッシュモール		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗降口ドアのドアサッシュモールにおいて、乗降等のドア開閉時に当該ドアサッシュモール部に接触すると、モール端部の樹脂製プロテクターの角部または、当該プロテクターが外れ金属製モールの端部により、指等を切創するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、全席のドアサッシュモールの端部を修正する。		
不具合件数	9件	事故の有無	軽傷9件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
マツダ	DBA-GJFEP	「アテンザ」	GJFEP-100006～GJFEP-200144 平成24年10月2日～平成27年1月30日	4,180	
	DBA-GJEFW		GJEFW-100009～GJEFW-200139 平成24年10月2日～平成27年1月30日	3,084	
	DBA-GJ5FP		GJ5FP-100003～GJ5FP-200121 平成24年10月31日～平成27年1月30日	2,708	
	DBA-GJ5FW		GJ5FW-100004～GJ5FW-200139 平成24年10月31日～平成27年1月30日	1,748	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	改善対策対象 車の台数	備考
マツダ	LDA-GJ2AP	「アテンザ」	GJ2AP-100010～GJ2AP-100150 平成 26 年 11 月 3 日～平成 27 年 1 月 30 日	141	
	LDA-GJ2FP		GJ2FP-100014～GJ2FP-200840 平成 24 年 10 月 22 日～平成 27 年 1 月 30 日	12,812	
	LDA-GJ2AW		GJ2AW-100007～GJ2AW-100256 平成 26 年 11 月 3 日～平成 27 年 1 月 30 日	250	
	LDA-GJ2FW		GJ2FW-100012～GJ2FW-200916 平成 24 年 10 月 17 日～平成 27 年 1 月 30 日	14,726	
	(計 8 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 10 月 2 日～平成 27 年 1 月 30 日	(計 39,649 台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。