

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成27年12月11日

リコール届出番号	3711	リコール開始日	平成27年12月11日		
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンクブリーザ)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の燃料装置において、燃料タンクのブリーザの取り回しが不適切なため、ブリーザの開口部の位置が露出端子から200mm未満にあり、保安基準に適合しない。				
改善措置の内容	全車両、燃料タンクのブリーザパイプにホースを追加する。				
不具合件数	0件	事故の有無	なし		
発見の動機	社内からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、機体右側面下部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 3711のステッカーを貼付する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	EDR-C114	「AG6100」	C114-300004 ~ C114-300350 平成24年05月09日 ~ 平成25年10月17日	17	
		「AG6114」	C114-100001 ~ C114-100392 平成23年09月09日 ~ 平成25年10月22日	33	
		「AG7114」	C114-200016 ~ C114-200113 平成24年01月11日 ~ 平成25年08月29日	11	
	-	「AG6100R」	C114C-310015 ~ C114C-310380 平成26年04月25日 ~ 平成27年09月28日	67	
		「AG6114R」	C114C-110003 ~ C114C-110187 平成26年04月22日 ~ 平成27年10月07日	40	
		「AG7114R」	C114C-210005 平成26年4月28日	1	
(計2型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年09月09日 ~ 平成27年10月07日	(計169台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。