

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス:http://www. mlit. go. jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年12月18日

リコール届出番号	3716	リコール開始日	平成27年12月18日
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 真嶋 良和 (問い合わせ先:品質保証部 TEL:026-245-1611)		
不具合の部位(部品名)	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車の排気管において、排気管の取り回しが不適切なため、エンジンからの振動を繰り返し受け続けると、排気管の取付けステーや排気管とマフラーの溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂部位が破損し、最悪の場合、走行中、排気管又はマフラーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、排気管、マフラーに損傷がない場合は、排気管の取り回しを変更する。また、排気管、マフラーに損傷がある場合は、排気管、マフラーを新品に交換した上で、排気管の取り回しを変更する。		
不具合件数	15件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知の措置はとらない。 ・改善実施済車には、車台番号が記載されている型式銘板の右横側に、ステッカー(RNo. 3716)を貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	KDN-G8	「3S-FSC1061」	G8-010001~G8-010002 平成22年8月5日 ~平成22年8月5日	2台	
			G8-011001~G8-011090 平成22年8月5日 ~平成26年10月23日	90台	
		「SSA-V1021CL」	G8-020001~G8-020081 平成22年5月19日 ~平成26年10月17日	81台	
		「3S-FSC1061L」	G8-030001~G8-030052 平成22年7月1日 ~平成26年10月15日	52台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	KDN-H2	「3S-C1061」	H2-010001~H2-010014 平成23年4月8日 ~平成24年6月15日	14台	
			H2-011001~H2-011020 平成24年6月18日 ~平成26年10月2日	20台	
		「3S-FS1061」	H2-020001~H2-020037 平成23年2月25日 ~平成26年10月24日	37台	
	(計2型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月19日 ~平成26年10月24日	(計296台)	