


## 改善箇所説明図



農業用薬剤散布車の排気管において、排気管の取り回しが不適切なため、エンジンからの振動を繰り返し受け続けると、排気管の取付けステーや排気管とマフラーの溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂部位が破損し、最悪の場合、走行中、排気管又はマフラーが脱落するおそれがある。


〔改善前〕



マフラー固定部品

- ・ マフラーブラケット
- ・ マフラーステー
- ・ Uボルト

〔改善後〕



マフラー固定部品

- ・ マフラーステー
- ・ マフラーベース
- ・ 排気パイプステー
- ・ Uボルト
- ・ クランプ(2個)
- ・ フェンダー補強上
- ・ フェンダー補強下
- ・ フェンダーリブ

### 改善措置の内容

全車両点検し、排気管、マフラーに損傷がない場合は、排気管の取り回しを変更する。また、排気管、マフラーに損傷がある場合は、排気管、マフラーを新品に交換した上で、排気管の取り回しを変更する。

注：  は交換、追加部品を示し、 は追加工する部品を示す。

識別：マフラーパイプ形状にて判別する。