

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年12月17日

リコール届出番号	3723	リコール開始日	平成27年12月18日	
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯において、電球の製造工程が不適切なため、電球内のフィラメントに異材が使用され、フィラメントの剛性が低いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動でフィラメントが断線して前照灯が不灯となり、断線したフィラメントがアース線に接触してヒューズが切断し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前照灯の電球を良品に交換する。			
不具合の件数	100件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近)にNo.3723のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBJ-CE47A	「アドレス110」	CE47A-100016～CE47A-110044 平成27年2月24日～平成27年10月30日	8,361	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年2月24日～平成27年10月30日	(計8,361台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。