

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年12月25日

リコール届出番号	3731	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを新品に交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できるまでの暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3731 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	LA-GG3P UA-GG3P	「アテンザ」	GG3P-103049 ～ GG3P-106192 平成14年12月9日～平成17年5月17日	1,402	
	LA-GG3S UA-GG3S		GG3S-104051 ～ GG3S-122640 平成14年9月18日～平成17年5月16日	7,792	
	LA-GY3W UA-GY3W		GY3W-107703 ～ GY3W-129840 平成14年11月20日～平成17年5月11日	11,392	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	LA-GGEP UA-GGEP	「アテンザ」	GGEP-101273 ~ GGEP-202193 平成14年8月26日～平成17年5月17日	1,945	
	LA-GGES UA-GGES		GGES-100139 ~ GGES-200924 平成14年5月15日～平成17年5月14日	928	
	LA-GYEW UA-GYEW		GYEW-101333 ~ GYEW-201495 平成15年1月24日～平成17年5月10日	1,200	
	(計12型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年5月15日～平成17年5月17日	(計24,659台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。