

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 28年 1月 29日

リコール届出番号	3741	リコール開始日	平成 28年 1月 29日
届出者の氏名	コベルコクレーン株式会社 代表取締役社長 塚本 晃彦 問い合わせ先:品質保証部 TEL:078-936-1333		
不具合の部位(部品名)	前照灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの前照灯において、防水設計が不適切なため、灯火器内部に雨水が浸入することがある。そのため、雨水が灯火器内部に溜まり灯火器の反射部が腐食して光度が低下するおそれがある。また、走行中、端子がショートして前照灯が消えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯後部に防水カバーを取り付ける。また、前照灯を点検し、水が浸入した形跡があるものは、前照灯を新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者:弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、キャブドアストライカー付近にNo.3741のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	「RK250-7」	EE02-10005～EE02-10219 平成20年6月25日～平成23年4月8日	189台	
コベルコ	JDS-EG02	「RK700」	EG02-10003～EG02-10044 平成21年10月21日～平成23年11月28日	30台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月25日～平成23年11月28日	(計219台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。