

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年 2月 9日

リコール届出番号	3748	リコール開始日	平成28年 2月10日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(グライドスライド扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのグライドスライド扉において、扉開閉用エアシリンダーのブラケットと扉を開閉させる回転軸の固定方法が不適切なため、固定しているスプリングピンに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、スプリングピンが折損し、最悪の場合、スプリングピンが2本ともに折損することで、走行中に扉が開く、または、運転者席からの扉の開閉操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、扉回転機構一式を対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3748のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
日野	KL-HU2PMEA KL-HU2PMEE KL-HU2PMEE改	「日野 ブルーリボンシティ」	HU2PME-40310～HU2PME-40686 平成14年12月27日～平成17年 5月12日	89			
	KL-HU2PPEE KL-HU2PPEE改		HU2PPE-40060～HU2PPE-40111 平成15年 2月21日～平成17年 2月15日	52			
	ACG-HU8JLFP BJG-HU8JLFP		HU8JLF-40011～HU8JLF-40274 平成17年 1月29日～平成22年 7月26日	259			
	LJG-HU8JLGP LNG-HU8JLGP LNG-HU8JLGP改		HU8JLG-40002～HU8JLG-40184 平成22年 7月13日～平成27年 5月14日	177			
	ACG-HU8JMFP ACG-HU8JMFP改 BJG-HU8JMFP		HU8JMF-40011～HU8JMF-40214 平成17年 7月22日～平成22年 6月28日	202			
	LJG-HU8JMG LNG-HU8JMG		HU8JMG-40011～HU8JMG-40153 平成22年10月 5日～平成27年 2月 6日	141			
	トヨタ		FCBUS	「トヨタFCBUS」		国 [01] 075281 平成26年11月6日	1
						国 [01] 075282 平成26年11月6日	1
	(計 16 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年12月27日～平成27年 5月14日	(計 922 台)			

備考) 本届出は、平成27年7月16日付け届出番号「3608」にて暫定措置のリコール届出を行ったものですが、恒久対策が決定したため、一部の車両を追加し、届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。