

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月9日

リコール届出番号	3757	リコール開始日	平成28年2月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	非常口（非常口扉室内操作ハンドル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	非常口扉の室内操作ハンドルの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、ハンドルを操作した場合、溶接が外れ、非常口扉を開けることができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、非常口扉の室内操作ハンドルを点検し、溶接が不適切なものは、扉を良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3757のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-RR7JJBJ	「いすゞ ガーラミオ」	RR7JJB-60028～RR7JJB-60338 平成19年9月20日～平成22年5月6日	292	
	BDG-RX6JFBJ	「いすゞ ジャーニーJ」	RX6JFB-60020～RX6JFB-60102 平成19年11月5日～平成22年3月5日	19	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月20日～平成22年5月6日	(計311台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。