

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年3月17日

リコール届出番号	3774	リコール開始日	平成28年3月17日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	原動機(吸気ダクト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	直噴ターボエンジンの吸気ダクトにおいて、製造管理が不適切なため、正規と異なる材料で製造されたものがある。そのため、使用過程で耐油性能や耐熱性能が低下し、当該ダクトに亀裂が発生してエンジン不調となり、最悪の場合、エンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、吸気ダクトの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	0件
発見の動機	社内および海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3774 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-SJG	「フォレスター」	SJG-028052 ~ SJG-028954 平成27年4月10日 ~ 平成27年10月20日	903	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-006704 ~ VAG-012394 平成27年4月10日 ~ 平成27年10月21日	2,262	
	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-037686 ~ VM4-062450 平成27年4月10日 ~ 平成27年10月21日	11,639	
	DBA-VMG		VMG-009647 ~ VMG-013760 平成27年4月10日 ~ 平成27年10月21日	2,313	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月10日 ~ 平成27年10月21日	(計17,117台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	部品が組付けられた車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BRG	「レガシィ」	BRG-002921 平成24年5月24日	1	
	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-032768 平成27年3月5日	1	
合計				(計2台)	