

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月13日

リコール届出番号	3800	リコール開始日	平成28年4月14日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（オーディオアンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オーディオアンプにおいて、冷却用開口部の近くにあるスピーカ駆動用素子に保護する回路がないため、異物等により当該素子が短絡すると、過電流が流れ、素子が損傷するものがある。そのため、基板が焼損し、最悪の場合、基板焼損時の可燃性ガスが発火し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、保護回路付素子を搭載したオーディオアンプに交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3800のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS200	「クワン」	GRS200-0026879～GRS200-0036836 平成21年3月25日～平成22年2月1日	290	トヨタ プレミ アムサ ンブシ ステム 装着 車
	DBA-GRS201		GRS201-0003609～GRS201-0004263 平成21年4月10日～平成21年11月20日	24	
	DBA-GRS202		GRS202-0001001～GRS202-0014938 平成20年1月23日～平成20年11月20日	822	
			GRS202-1000020～GRS202-1012687 平成20年11月27日～平成24年11月30日	538	
	DBA-GRS203		GRS203-0001001～GRS203-0005261 平成20年1月23日～平成24年11月15日	445	
	DBA-GRS204		GRS204-0001001～GRS204-0017813 平成20年1月23日～平成24年12月3日	3,239	
	DAA-GWS204		GWS204-0001003～GWS204-0027240 平成20年1月23日～平成24年12月7日	4,438	

トヨタ	DBA-URS206	「クラウンマジェスタ」	URS206-1000000～URS206-1007839 平成21年2月23日～平成25年7月26日	5,680	
	DBA-UZS207		UZS207-1000000～UZS207-1001162 平成21年2月23日～平成25年7月18日	1,142	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月23日～平成25年7月26日	(計16,618台)	