

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年 6月30日

リコール届出番号	3843	リコール開始日	平成28年 7月 1日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(シフトユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのトランスミッションにおいて、高負荷の特定のエンジン回転で、シフトユニットハウジングが共振し、ハウジングに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂部よりオイルが漏れ、最悪の場合、トランスミッションが焼き付き、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シフトユニットに固定金具を追加するとともに、ハウジングの亀裂を点検し、亀裂が生じていた場合はシフトユニット一式を新品に交換する。		
不具合件数	17件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3843のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-RU8JHAA ADG-RU8JHAA改 BDG-RU8JHAA BDG-RU8JHAA改	「日野セレガ」	RU8JHA-40011～RU8JHA-40421 平成18年 2月13日～平成22年 8月18日	410	
	LDG-RU8JHBA SDG-RU8JHBA		RU8JHB-40011～RU8JHB-40312 平成22年 9月 6日～平成27年 3月 4日	301	
	(計 6 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年 2月13日～平成27年 3月 4日	(計 711 台)	