

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年 7月 8日

リコール届出番号	3852	リコール開始日	平成28年 7月 8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 問合せ先:品質保証本部 TEL:03-5561-2686		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(プレフィルタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの燃料配管において、燃料ポンプを保護するフィルタ(プレフィルタ)の取付け角度が不適切なため、温度変化により発生する水分が冬期に凍結し、燃料吸い込み口をふさぐことがある。そのため、燃料供給ができなくなり、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プレフィルタ周辺の燃料ホース及びブラケットを交換し、プレフィルタの取付け角度を変更する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(No.3852)を座席下左側面に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDM-WA133	「WA40-8」 「WA50-8」	WA133-70004～WA133-70527 平成27年12月3日～平成28年6月16日	62	
	YDM-WA133A	「WA40-8」 「WA50-8」	WA133-70005～WA133-70560 平成27年12月1日～平成28年6月16日	227	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年12月1日～平成28年6月16日	(計289台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。