

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成28年7月21日

改善対策届出番号	503	改善対策開始日	平成28年7月21日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	車体(トランクヒンジ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランクヒンジのガスステー取付け部のボールスタッドにおいて、製造が不適切であったため亀裂が生じているものがある。そのため、トランクリッドの開閉操作の繰り返しによって、ボールスタッドが破損し、トランクリッドを保持できなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該トランクヒンジを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	0件
発 見 の 動 機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-009791 ～ BN9-009810 平成28年4月5日 ～ 平成28年4月7日	12 台	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-021094 ～ ZC6-021117 平成28年4月5日 ～ 平成28年4月9日	11 台	
トヨタ	DBA-ZN6	「86」	ZN6-060991 ～ ZN6-061115 平成28年4月5日 ～ 平成28年4月12日	106 台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年4月5日 ～ 平成28年4月12日	(計129台)	

### 【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。