

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年 7月22日

リコール届出番号	3864	リコール開始日	平成28年 7月22日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、フロントブレーキホースの締付け作業が不適切なため、接続部の締付け力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接続部が緩んでエアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホース接続部の締付けトルクを点検し、トルクが不足しているものは正規トルクで締め付ける。なお、その際パッキンを新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3864のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QTG-RU1ASCA	「日野セレガ」	RU1ASC-41757～RU1ASC-41869 平成28年 4月 7日～平成28年 6月 3日	81	
	QRG-RU1ESBA		RU1ESB-41767～RU1ESB-41828 平成28年 4月14日～平成28年 6月 9日	52	
	LDG-RU8JHBA SDG-RU8JHBA		RU8JHB-40411～RU8JHB-40426 平成28年 4月12日～平成28年 6月 2日	16	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年 4月 7日～平成28年 6月 9日	(計 149 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。