

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年7月28日

リコール届出番号	3869	リコール開始日	平成28年7月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（フロントハブフランジ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックのフルタイム式四輪駆動車のフロントハブフランジにおいて、ドライブシャフトを接合するスプライン部の硬度が不足しているため、当該スプライン部が摩耗することがある。そのため、異音が発生するとともに、そのままの状態で使用を続けると、ドライブシャフトが空転して、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントハブフランジ、ドライブシャフトを対策品に交換する。また、泥水等の浸入を防ぐ為、ナックルシールを対策品に交換する。		
不具合件数	189件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3869のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BKG-NNS85AR SKG-NNS85AR TKG-NNS85AR TPG-NNS85AR TRG-NNS85AR	「エルフ」	NNS85-7000003～NNS85-7000251 平成19年1月12日～平成27年12月10日	247	
	KR-NPS72LAR KR-NPS72LAV		NPS72L-7400796～NPS72L-7401354 平成14年10月21日～平成16年10月13日	242	
	KR-NPS72PAR KR-NPS72PAV		NPS72P-7400002～NPS72P-7400108 平成14年11月14日～平成16年9月8日	95	
	PB-NPS81AN PB-NPS81AR		NPS81-7000014～NPS81-7000957 平成16年7月17日～平成19年3月10日	682	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-NPS85AN BDG-NPS85AR SDG-NPS85AN SDG-NPS85AR SKG-NPS85AN SKG-NPS85AR TDG-NPS85AN TDG-NPS85AR TKG-NPS85AN TKG-NPS85AR TPG-NPS85AN TPG-NPS85AR	「エルフ」	NPS85-7000010～NPS85-7003534 平成19年1月11日～平成28年1月18日	3,406	
ニッサン	BKG-ANS85AR SKG-ANS85AR TKG-ANS85AR	「アトラス」	ANS85-7000001～ANS85-7000014 平成19年7月20日～平成24年6月21日	14	
	KR-APS72LAR KR-APS72LAV		APS72L-7740095～APS72L-7740122 平成15年2月12日～平成16年3月16日	21	
	KR-APS72PAR KR-APS72PAV		APS72P-7740001～APS72P-7740007 平成15年3月5日～平成16年3月5日	7	
	PB-APS81AN PB-APS81AR		APS81-7000001～APS81-7000081 平成16年8月3日～平成19年2月27日	75	
	BDG-APS85AN BDG-APS85AR SDG-APS85AN SDG-APS85AR TDG-APS85AN TDG-APS85AR		APS85-7000001～APS85-7000120 平成19年4月3日～平成24年12月11日	120	
ニッサン ディーゼル	BKG-BNS85AR	「コンドル」	BNS85-7000001～BNS85-7000002 平成21年11月3日～平成22年9月3日	2	
	KR-BPS72LAR KR-BPS72LAV		BPS72L-7740088～BPS72L-7740095 平成15年10月15日～平成16年4月5日	2	
	KR-BPS72PAR KR-BPS72PAV		BPS72P-7740001～BPS72P-7740002 平成15年5月12日～平成15年5月27日	2	
	PB-BPS81AN PB-BPS81AR		BPS81-7000001～BPS81-7000034 平成16年7月15日～平成18年9月5日	22	
	BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR		BPS85-7000001～BPS85-7000036 平成19年1月17日～平成23年5月24日	36	
	UD トラックス		SKG-BNS85AR TKG-BNS85AR SDG-BPS85AN SDG-BPS85AR TDG-BPS85AN TDG-BPS85AR	BNS85-7000003～BNS85-7000008 平成24年1月7日～平成26年8月28日	6
マツダ	BKG-LNS85AR TKG-LNS85AR TRG-LNS85AR	「タイタン」	LNS85-7000001～LNS85-7000014 平成19年3月16日～平成27年5月19日	14	
	PB-LPS81AN PB-LPS81AR		LPS81-7000004～LPS81-7000066 平成16年8月26日～平成19年3月6日	51	
	BDG-LPS85AN BDG-LPS85AR SDG-LPS85AN SDG-LPS85AR TDG-LPS85AN TDG-LPS85AR TPG-LPS85AN TPG-LPS85AR		LPS85-7000001～LPS85-7000113 平成19年3月9日～平成27年12月24日	111	
	(計66型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年10月21日～平成28年1月18日	(計5,194台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。