

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年8月23日

リコール届出番号	3880	リコール開始日	平成28年8月24日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(自動光軸調整装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディスチャージヘッドライトを装着した中型トラックにおいて、リヤ側で車両姿勢を検知するハイトセンサーのコネクタのピン配列が不適切なため、当該ハイトセンサーが機能しない。そのため、悪路走行時等においてディスチャージヘッドライトのオートレベリングシステムが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サブハーネスのコネクタピン配列を適切な状態に組み替える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 3880のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QDG-FQ62F	「ふそう ファイター」	FQ62F-570001～FQ62F-590113 平成24年4月16日～平成28年6月2日	797	
	QKG-FK62FZ		FK62FZ-570003～FK62FZ-590348 平成24年4月10日～平成28年6月1日	2,083	
	QKG-FK72FZ		FK72FZ-570002～FK72FZ-590107 平成24年4月17日～平成28年6月2日	489	
	TKG-FK61F		FK61F-570001～FK61F-590749 平成24年3月20日～平成28年6月9日	4,788	
	TKG-FK62FY		FK62FY-560001～FK62FY-590085 平成24年5月14日～平成28年6月2日	514	
	TKG-FK71F		FK71F-570001～FK71F-590502 平成24年4月9日～平成28年6月6日	1,585	
	TKG-FK72FY		FK72FY-570022～FK72FY-590058 平成24年5月21日～平成28年6月1日	251	
(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年3月20日～平成28年6月9日	(計10,507台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。