

改善箇所説明図



基準不適合箇所

エンジン
コントロールユニット



注: は対象部品を示す

エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、急減速すると車両が停止する直前にエンストすることがある。そのため、運転者がエコストップ機能が作動したものと誤認し、走行を開始しようとしても走行できないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。