

連絡先 自動車 審査・リコール課 リコール監視室
 TEL03-5253-8111(内線42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年8月26日

リコール届出番号	3873	リコール開始日	平成28年8月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 丸山製作所 問い合わせ先： 代表取締役社長 尾頭 正伸 品質保証室 (0475-54-1256)		
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (セーフティスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車の計器パネルにおいて、防水対策が不適切なため、雨水等がヒューズボックス内部に浸入することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ヒューズ内部が腐食、断線し、最悪の場合、ブレーキをかけても駆動力が遮断されず、車両が停止しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、計器パネルにビニールカバーを取付け、ヒューズボックスに「水掛け禁止」のラベルを貼り付ける。また、ハーネスを追加して電気回路を変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者への連絡は当社ホームページにリコール情報を掲載するとともに所有者及び使用者に直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は営業部門を通じて直接周知する。 ・対策完了車については、ステッカー (No. 3873) をシャーシ前部の製造番号プレート近傍に貼る。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
丸山	SZ54	SSA-Z500	Z54-4388~Z54-5313 平成25年2月13日~平成26年9月18日	231台	
		SSA-Z601S	Z54-5366~Z54-6065 平成26年10月27日~平成27年12月31日	63台	
		SSA-Z500-1	Z54-4809~Z54-6105 平成26年11月6日~平成27年12月31日	170台	
		SSA-Z500-2	Z54-6202~Z54-6503 平成28年1月6日~平成28年7月31日	80台	
		SSA-Z601S-1	Z54-6192~Z54-6471 平成28年1月6日~平成28年7月31日	30台	
		3S-H500	Z54-0001~Z54-0032 平成25年2月14日~平成25年6月17日	32台	
		3S-H620	Z54-3001~Z54-3022 平成26年10月17日~平成27年4月3日	22台	
	(計1型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年2月13日~平成28年7月31日	(計628台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。