

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 8月31日

リコール届出番号	外-2363	リコール開始日	平成28年 9月1日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	窓ガラス (サンルーフ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンルーフ付き車両において、サンルーフの製造が不適切なため、サンルーフガラスとフレームの接着力が低いものがある。そのため、使用過程で接着力が低下すると、走行中の風圧によってサンルーフガラスが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サンルーフガラス取付部に接着剤を追加する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2363のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GH-4EBHTF	「アウディ A8 6.0 クワトロ」	WAUZZZ4E17N022901 平成19年8月1日	1台	
	ABA-4EBHTF		WAUZZZ4E38N006099～WAUZZZ4E97N026825 平成19年10月15日～平成20年4月11日	9台	
	ABA-4EBPKF	「アウディ A8 3.2 クワトロ」	WAUZZZ4E57N025025 平成19年8月31日	1台	
	ABA-4EBSMF	「アウディ S8」	WAUZZZ4E07N021268～WAUZZZ4EX9N001337 平成19年6月12日～平成20年10月17日	186台	
	ABA-4EBVJF	「アウディ A8 4.2 クワトロ」	WAUZZZ4E07N022100～WAUZZZ4EX7N026736 平成19年6月12日～平成19年10月15日	49台	
	ABA-4EBVJL	「アウディ A8 4.2 クワトロ LWB」	WAUZZZ4E08N013219～WAUZZZ4EX8N008321 平成19年8月1日～平成20年6月16日	28台	
	(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年6月12日～平成20年10月17日	274台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。