

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成28年10月6日

改善対策届出番号	509	改善対策開始日	平成28年10月6日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	ドアサッシュテープ		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントドアにおいて、ドアサッシュのサッシュテープの粘着が弱いため、ドア上端コーナー部にあるテープの折り重なる部分がずれ、凸形状の先端が鋭くなるものがある。そのため、乗降等のドア開閉時に当該コーナー部に接触すると、軽傷を負うおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ウェザーストリップを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	38件	事 故 の 有 無	かすり傷 7件
発 見 の 動 機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002001 ～ VM4-055465 平成26年4月21日 ～ 平成27年7月21日	40,486 台	
	DBA-VMG		VMG-002001 ～ VMG-012566 平成26年5月13日 ～ 平成27年7月21日	8769 台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年4月21日 ～ 平成27年7月21日	(計49,255台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。