



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



A 視：駐車ブレーキ 拡大図

注： [] は追加部品を示す。

駐車ブレーキにおいて、パーキングケーブルの固定方法が不適切なため、車両振動によりケーブルが作動レバーから外れ、駐車ブレーキが作動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、パーキングケーブルのダストブーツ先端部にクリップを追加する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。