

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年10月18日

リコール届出番号	3900	リコール開始日	平成28年10月19日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（シフトユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスの電気エア切り替え式トランスミッションのシフトユニットにおいて、偶数段と奇数段を切り替えるアウターピストンの端面形状が不適切なため、エア圧を受ける面積が不足し、切り替え時にアウターピストンの作動開始が遅れることがある。そのため、アウターピストンが急速に動きアウターピストンとインナーピストンのカップシールが摩耗してエアの気密が保たれず変速時間が長くなり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、変速ができず走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シフトユニットのピストン一式を対策品に交換する。		
不具合件数	35件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3900のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QRG-RU1ASCA QRG-RU1ASCA改 QTG-RU1ASCA	「日野セレガ」	RU1ASC-40011～RU1ASC-40863 平成24年 5月 9日～平成26年 8月28日	851	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年 5月 9日～平成26年 8月28日	(計 851 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。