

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 10 月 20 日

リコール届出番号	3909	リコール開始日	平成 28 年 10 月 21 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (ディファレンシャルギヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後 2 軸式の大型トラックにおいて、ディファレンシャルのリングギヤを固定するボルトの締付作業を行う際、ボルト締付機のソケット形状が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトが抜け、ディファレンシャルが破損して走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リングギヤの固定ボルトを規定トルクで締付ける。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3909 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QKG-FV60VJR	「ふそうスーパーグレート」	FV60VJ-510185～FV60VJ-520126 平成 27 年 6 月 8 日～平成 28 年 4 月 27 日	315	後 2 軸車
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 6 月 8 日～平成 28 年 4 月 27 日	(計 315 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。