

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 11 月 1 日

リコール届出番号	3927	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役会長 兼 取締役社長 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	窓ふき器（フロントワイパーモーター）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーモーターにおいて、フロントデッキ部の防水構造が不適切なため、フロントデッキガーニッシュとウインドシールドガラスの間から伝った水がモーター内部に浸入し、モーターの内部が腐食することがある。そのため、最悪の場合、ワイパーモーターが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパーモーターを対策品と交換する。 なお、交換用部品の準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通知のうえ、交換用部品が準備できた段階で古いものから交換する。		
不具合件数	62件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3927のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-GA3W	「RVR」	GA3W-0000101～GA3W-0100153 平成22年2月8日～平成24年9月10日	18,273 台	
	DBA-GA4W		GA4W-0100101～GA4W-0301670 平成23年10月3日～平成26年1月10日	9,289 台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月8日～平成26年1月10日	(計 27,562 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。