

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月25日

リコール届出番号	3930	リコール開始日	平成28年11月25日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	原動機(ウォーターポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのウォーターポンプにおいて、ベアリング部の組付隙間が小さいため、ベアリングが破損し、ウォーターポンプが機能しなくなる場合がある。そのため、タイミングベルトが損傷し、そのまま使用を続けると、エンジンが停止して再始動出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	93件	事故の有無	0件
発見の動機	国土交通省からの指摘および市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3930 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	CBA-BL5	「レガシィ」	BL5-080428 ~ BL5-088516 平成20年2月6日 ~ 平成21年4月15日	1,553	
	DBA-BL9		BL9-004003 ~ BL9-004744 平成20年4月10日 ~ 平成21年2月20日	34	
	DBA-BM9		BM9-002003 ~ BM9-016694 平成21年4月20日 ~ 平成22年12月14日	5,071	
	CBA-BP5		BP5-165640 ~ BP5-181698 平成20年2月5日 ~ 平成21年4月13日	2,996	
	CBA-BPH		BPH-002001 ~ BPH-003511 平成20年4月15日 ~ 平成21年4月6日	906	
	DBA-BP9		BP9-060945 ~ BP9-061860 平成20年10月20日 ~ 平成21年2月23日	28	
	DBA-BR9		BR9-002004 ~ BR9-043814 平成21年5月8日 ~ 平成22年12月14日	7,224	
	CBA-YA5	「エクシーガ」	YA5-002002 ~ YA5-018930 平成20年5月27日 ~ 平成22年4月5日	1,660	
	DBA-YA4		YA4-002001 ~ YA4-015742 平成20年5月27日 ~ 平成22年10月26日	6,550	
DBA-YA5	YA5-002001 ~ YA5-023940 平成20年5月27日 ~ 平成22年11月9日		7,076		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
スバル	CBA-SH5	「フォレスター」	SH5-007950 ~ SH5-051852 平成20年2月11日 ~ 平成22年4月14日	6,400	
	CBA-SH9		SH9-002001 ~ SH9-002076 平成22年10月1日 ~ 平成22年11月23日	73	
	DBA-SH5		SH5-004781 ~ SH5-060250 平成20年2月2日 ~ 平成22年11月23日	31,401	
	CBA-GVB	「インプレッサ」	GVB-002001 ~ GVB-003043 平成22年6月11日 ~ 平成22年11月22日	1,039	
	CBA-GVF		GVF-002001 ~ GVF-002981 平成22年6月10日 ~ 平成22年10月28日	978	
	DBA-GE2		GE2-002266 ~ GE2-005312 平成20年10月2日 ~ 平成22年10月28日	2,539	
	DBA-GE3		GE3-002068 ~ GE3-004400 平成20年10月2日 ~ 平成22年10月27日	2,216	
	CBA-GH8		GH8-005483 ~ GH8-009953 平成20年2月5日 ~ 平成22年10月25日	2,856	
	CBA-GRB		GRB-005480 ~ GRB-011449 平成20年2月5日 ~ 平成22年11月2日	4,348	
	CBA-GRF		GRF-002001 ~ GRF-006169 平成21年2月13日 ~ 平成22年11月3日	3,510	
	DBA-GH2		GH2-013531 ~ GH2-045364 平成20年2月4日 ~ 平成23年1月14日	21,481	
	DBA-GH3		GH3-006427 ~ GH3-019512 平成20年2月4日 ~ 平成22年10月27日	8,450	
	(計22型式)		(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年2月2日 ~ 平成23年1月14日	(計118,389台)

(備考) 本届出は、平成24年6月7日付けの届出番号「2946」にてリコール届出を行っていますが、対象範囲を拡大しリコールを実施するものです。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。